

Руководство по эксплуатации и обслуживанию



ΜΟΔΕΛЬ: DH 1600-60









Содержание:

- 1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с инструментом
- 2. Область применения и описание конструкции
- 3. Технические характеристики
- 4. Особенности эксплуатации
- 5. Подготовка и порядок работы
- 6. Обслуживание
- 7. Гарантийные условия

Гарантийный талон





1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с инструментом.

- 1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего отбойного молотка.
- 2. Не подвергайте молоток воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Если молоток внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация отбойного молотка в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время снегопада или дождя), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запылённости воздуха.

- 3. Запрещается эксплуатировать молоток, не защищенный от воздействия капель или брызг, в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.
- 4. При каждой выдаче инструмента (перед началом работы) следует проводить:
- а) проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- б) внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность:
- в) проверку четкости работы выключателя;
- г) проверку работы на холостом ходу.
- 5. Работа молотком в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80% категорически запрещается.
- 6. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания молотка, если он не соответствует размеру вашей розетки и изменять длину шнура питания. Используйте соответствующие удлинители.





- 7. Кабель (шнур) молотка должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.
- 8. Не допускайте неправильную эксплуатацию шнура питания молотка. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания молотка с повреждённой изоляцией.
- 9. Молоток должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети заклинивания движущихся деталей и т.п.).
- 10. Молоток должен быть отключен от сети штепсельной вилкой:
- а) при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;
- б) при переносе инструмента с одного рабочего места на другое; в) при перерыве в работе;
- г) по окончании работы или смены.

ВНИМАНИЕ! Во время работы с электроинструментом не допускайте контакта тела с заземлением и заземлеными поверхностями, такими как трубы, батареи, радиаторы и т.п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать молотком в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы электроинструментом не допускайте нахождения в рабочей зоне детей и посторонних лиц.

- 11. Перед первым включением молотка обратите внимание на правильность сборки молотка и надежность установки оснастки.
- 12. Проверьте работоспособность выключателя молотка. Эксплуатировать молоток с неисправными органами управления запрещается.
- 13. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов.





14. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.

Запрещается:

- а) оставлять без надзора инструмент, присоединенный к питаюшей сети:
- б) передавать инструмент лицам, не имеющим права им пользоваться;
- в) работать молотком с приставных лестниц;
- г) натягивать и перекручивать кабель (шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз);
- д) превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;
- е) снимать с инструмента при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.

Запрещается эксплуатировать молоток при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- а) повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;
- б) повреждения крышки щеткодержателя;
- в) нечеткой работы выключателя;
- г) искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
- д) вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- е) появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- ж) появления стука;
- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
- и) повреждения рабочего инструмента.
- 15. Используйте молоток только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы молотком. Не допускается самостоятельное проведение модификаций инструмента, а так-





же использование молотка для работ, не регламентированных данным «Руководством».

- 16. Во избежание получения травмы при работе с молотком не надевайте свободную одежду, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали молотка. Длинные волосы уберите под головной убор.
- 17. Всегда работайте в защитных очках, используйте наушники для уменьшения воздействий шума. При длительной работе используйте виброзащитные рукавицы. Используйте прочную нескользящую обувь.
- 18. Используйте системы пылеудаления. При невозможности использования системы пылеудаления защищайте органы дыхания средствами индивидуальной защиты.
- 19. Во время работы сохраняйте устойчивую позу.
- 20. Крепко удерживайте инструмент в руках. Не прикасайтесь к подвижным частям инструмента.
- 21. Используйте поставляемые с изделием дополнительные (вспомогательные) рукоятки. Потеря контроля над машиной может привести к травме.
- 22. Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Для закрепления заготовки используйте струбцины или тиски.
- 23. Перед работой включите молоток и дайте ему поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента, или сильной вибрации, выключите молоток, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не включайте молоток до выявления и устранения причин неисправности.
- 24. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению молотка. Это может стать причиной тяжелой травмы.

- 25. Соотносите размер применяемой оснастки с максимальными возможностями молотка.
- 26. Оберегайте молоток от падений. Не работайте инструментом с поврежденным корпусом.





- 27. Не работайте неисправным или поврежденным молотком или оснасткой.
- 28. Содержите молоток и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.
- 29. Перед началом любых работ по замене оснастки или техническому обслуживанию молотка отключите вилку шнура питания из розетки электросети.

2. Область применения и описание конструкции

На рисунке 2 представлены основные узлы и комплектация отбойного молотка.




Рис 2.


- 1. Гнездо для наконечников (шестигранное гнездо)
- 2. Передняя крышка
- 3. Рычаг стопора
- 4. Переключатель питания
- 5. Блокирующая кнопка выключателя
- 6. Кабель питания со штепселем
- 7. Индикатор уровня масла
- 8. Маховик фиксирующий
- 9. Дополнительная рукоятка
- 10. Вентиляционные отверстия





Комплектность отбойного молотка

- 1. Дополнительная рукоятка 1 шт.
- 2. Зажим дополнительной рукоятки 1 шт.
- 3. Пылезащитный колпачок 1 шт.
- 4. Долото 1 шт.
- 5. Пика 1 шт.
- 6. Смазка 1 флакон



Технические характеристики, комплектация и дизайн инструмента могут меняться без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и модернизацией.





3. Технические характеристики

Характеристика	Модель	
	DH 1600-60	
Напряжение и частота, В/Гц	220-240/50	
Номинальная мощность, Вт	1500	
Частота ударов без нагрузки ударов в минуту	1400	
Энергия удара, Дж	60	
Тип патрона	SDS-HEX	
Длина сетевого шнура	2 m.	
Вес нетто/брутто, кг	16 / 24	

4. Особенности эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте молоток и вентиляционные каналы корпуса от строительного мусора и пыли. Так обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса молотка посторонних предметов и жидкостей.

- 1. Если двигатель молотка не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите молоток. Отсоедините вилку шнура питания молотка от розетки электрической сети. Проверьте наличие напряжения в электрической сети. Если сеть исправна, включите молоток ещё раз. Если двигатель не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- 2. Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу молотка. Однако, при повышенной нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.
- 3. Не перегружайте молоток. В инструменте встроен ударный механизм, энергия которого не зависит от приложенного усилия оператора. Не допускается эксплуатация молотка с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.
- 4. Большинство проблем с двигателем вызвано ослаблением или плохими контактами в разъёмах, перегрузкой, пониженным напряжением (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов).





5. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования инструмента необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 2,0 мм² при общей длине не более 15 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к молотку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей.

5. Подготовка и порядок работы молотком

Установка оснастки в фиксирующую муфту ствола.

- 1. Проведите внешний осмотр инструмента. Убедитесь в отсутствии внутри ствола и муфты молотка стружки и строительного мусора.
- 2. Преодолевая усилие пружины, оттяните фиксатор муфты на себя, и удерживая в этом положении, поверните на 180° и отпустите фиксатор.
- 3. Сориентируйте оснастку пазом к фиксатору и вставьте предварительно смазанный хвостовик оснастки до упора в фиксирующую муфту молотка.
- 4. Преодолевая усилие пружины, оттяните фиксатор муфты на себя, и удерживая в этом положении, поверните на 180° и отпустите фиксатор.
- 5. Оснастка должна зафиксироваться в муфте молотка, имея осевой люфт.
- 6. Извлечение оснастки производится в обратной последовательности.

Включение.

- 1. Для включения молотка нажмите выключатель.
- 2. Для выключения молотка отпустите выключатель.
- 3. Для длительной работы молотком зафиксируйте кнопкой клавишу выключателя в нажатом положении.





4. Для разблокировки зафиксированного выключателя (5) коротко нажмите на клавишу выключателя (5)

Порядок работы

Перед началом работы обратите внимание на правильность сборки, регулировки и соответствие оснастки предполагаемой операции. Убедитесь в исправности оснастки и отсутствии коммуникаций (электропроводка, газопровод и т.д.) в месте долбления.

- 1. Установите долбежную оснастку в муфту фиксирующую молоток.
- 2. Крепко удерживая молоток двумя руками, приведите оснастку в контакт с обрабатываемым материалом.
- 3. Включите молоток.
- 4. Произведите долбление. Для оптимальной работы используйте собственную массу молотка.

ВНИМАНИЕ! Во время смены оснастки используйте индивидуальные средства защиты рук. В процессе работы долбежная оснастка достаточно сильно нагревается, что может привести к серьезным ожогам.

6. Техническое обслуживание.


Общее обслуживание.

- 1. По окончанию работы очистите инструмент от пыли и грязи чистой ветошью. Очистите вентиляционные отверстия. Не используйте для очистки пластиковых деталей корпуса растворители и нефтепродукты.
- 2. Извлеките оснастку из фиксирующей муфты молотка и очистите ее от грязи и смазки.
- 3. Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений инструмента и, при необходимости, затягивайте все ослабленные соединения.






Проверка уровня масла. Долив.



- 1. Регулярно производите проверку уровня масла в резервуаре.
- 2. Установите молоток в вертикальное положение и проконтролируйте уровень масла. Если уровень масла стал менее 3 мм, необходимо долить масло в резервуар, Рис. 5.
- 3. Для долива применяйте чистое моторное масло для четырехтактных двигателей.
- 4. Вывинтите пробку с окном и налейте масло в резервуар. Завернув пробку, проконтролируйте уровень масла в резервуаре, установив молоток в вертикальное положение.

Примечание. Осмотрите резиновое уплотнительное кольцо под пробкой. Надорванное, поврежденное или чрезмерно обжатое кольцо замените.

Замена шеток.







- 1. Для замены угольных щеток выкрутите винты из корпуса молотка.
- 2. Снимите внешнюю крышку щетки и виброизолирующую шайбу.
- 3. Выкрутите внутреннюю крышку щетки и извлеките угольную щетку.
- 4. Установите новую щетку в обратном порядке. Примечание. Угольные щетки заменяйте парами.

Хранение и транспортировка.

- 1. Храните молоток в сухом помещении, оградив его от воздействия прямых солнечных лучей.
- 2. Не храните инструмент в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.
- 3. Переносите инструмент за ручку, избегая повреждения корпуса и шнура питания. Запрещается переносить молоток за шнур питания.
- 4. Для транспортировки молотка на дальние расстояния используйте кейс или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента в процессе транспортировки.

Критерии предельного состояния.

- 1. Критериями предельного состояния молотка являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.
- 2. Критериями предельного состояния молотка являются:
- -глубокая коррозия и трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;
- -чрезмерный износ или повреждение двигателя и механизма редуктора или совокупность признаков.





7. Гарантийные условия

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.
- 2. Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
- 3. Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:
- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи;
- повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации;
- не соблюдения условий эксплуатации;
- превышения сроков и нарушения условий хранения.
- 4. Срок службы три года.





Гарантийный талон от к накладной от
Наименование товара Отбойный молоток DH 1600-60
Срок гарантии – 12 месяцев. Серийный номер
Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информа-
цию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и
желанию покупателя.
Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет
право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского бра-
ка, в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением
Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара,
действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
• отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в нем;
 Отсутствия данного гарантийного гахона ихи подписи покупатехя в нем, наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, поврежде-
ний несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гаран-
тий несоответствие серииного номера изделия номеру, указанному на таран-
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
• товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятельно-
го ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет сры-
вы, царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 вы, царатины, и другие повреждения говорящие о полытках вскрытия), превышение рекомендованной производителем нагрузки;
• наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения; неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предме-
тов, влаги, пыли, грязи;
• наличия химических, электрохимических, электростатических, экстре-
мальных термических повреждений;
• повреждений, вызванных применением смазочных материалов несо-
ответствующих государственным стандартам и не рекомендованных производи-
TEACH,
Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и
без дефектов
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элементы
и соединения без повреждений
Продавец
Дата продажи:
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара

ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса



Покупатель: _



Сервисное обслуживание

Адреса гарантийных мастерских:

Казахстан

- г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
- 8 (7172) 55-44-00 вн. 1401
- г. Алматы, просп. Суюнбая, 157
- 8 (727) 331-77-00
- г. Шымкент, проезд Саратовский 156А, угол ул. Жибек жолы
- 8 (7252) 99-77-11
- г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43
- 8 (7232) 712-777
- г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
- +7 (7122) 55 66 00

Контактная информация для технической консультации по оборудованию:

т. +7 (7172) 55-44-00

Email: service@tssp.kz





Для заметок



·	 	



